

CICLO PRODUTTIVO (STABILIMENTO A + B)

FASE 1: UFFICI (PROGETTAZIONE, ACQUISTI, VENDITA, CONTABILITÀ)

FASE 2: STOCCAGGIO SU CANTILEVER (MATERIALI DA LAVORARE)

FASE 3: TAGLIO PROFILI DI ALLUMINIO

FASE 4.A: VERNICIATURA PROFILI

FASE 4.B: STOCCAGGIO PRODOTTI VERNICIATI

FASE 4.C: STOCCAGGIO SU CANTILEVER STRUTTURE PRE-ASSEMBLATE E
SUCCESSIVO CARICO PER SPEDIZIONE

FASE 5.A: LAVORAZIONE TELI (TAGLIO E SALDATURA)

FASE 5.B: STOCCAGGIO TELI SU CANTILEVER E SUCCESSIVO CARICO PER
SPEDIZIONE

FASE 6: VETRATE (ACCOPPIAMENTO TRA VETRATA GIÀ PRECONFEZIONATA
E PROFILO LAVORATO E VERNICIATO + PRE-ASSEMBLAGGIO
STRUTTURE VERNICIATE + EVENTUALE COMPONENTISTICA
ELETTRICA