


**A CURA DELL'OPERATORE**

Scheda allegata al verbale DRQ01_PGT01 N		MM/210512/C/01		n° scheda	01
Dati del Produttore					
Colacem s.p.a. strada provinciale per Corigliano d'Otranto – 73013 Galatina (LE)	Matrice:	TERR			
	Dettaglio Matrice:	Suolo interessato da scarico troppopieno acque di raffreddamento - I semestre			
	Luogo del campionamento	Colacem s.p.a. strada provinciale per Corigliano d'Otranto – 73013 Galatina (LE)			
	Punto di prelievo:	sul fondo della trincea			
	Deperibilità del campione:	Non deperibile			

Stato fisico:	solido	Colore:	vario	Odore:	sui generis	Quantità:	2	kg
Parametri determinati sul campo		Temperatura del campione °C		pH		Conducibilità: µS/cm		
Condizioni di trasporto :		Borsa frigo con ice pack	Tipo di contenitore:	Vetro ambrato	Aliquote campionate			
Temperatura di Trasporto		T° Min °C		T° Max °C		Termometro utilizzato durante il trasporto	TMM-4	

Metodo di campionamento:	Manuale UNICHIM 196/2:2004
Finalità analisi o parametro richiesto:	parametri AIA concordati

Campionatore:	Personale di laboratorio: Dott. Manuele Murri	Data:	12/05/21
Firma Campionatore			

<b>ACCETTAZIONE CAMPIONE</b>			
NUMERO DI ACCETTAZIONE :	210512-74	Data di arrivo:	12/05/21
		Ora di arrivo:	11:00
Contenitore conforme	Si		
<b>Temperatura all'arrivo del campione</b>		18,00	
Sulla base del controllo dei parametri critici all'accettazione (Quantità minima, Contenitore, Temperatura di trasporto, Foto-sensibilità ecc..) per accertarne l'idoneità all'esecuzione dell'attività sperimentale, secondo quanto concordato con il Committente, il campione :			
<b>E' stato accettato e registrato nell'apposito Registro Campioni</b>			si
Non è stato accettato.			
MOTIVAZIONE			
<b>PREPOSTO ALL' ACCETTAZIONE:</b> Dott. Piero De Francesco			
FIRMA			

Studio Consulenze Ambientali del Dott. M. Murri e del Dott. P. De Francesco - Via A. De Gasperi, n. 1 - 73013 Galatina, LE

Tel./Fax: 0836/563120; Sito web: www.studioconsulenzeambientali.it - E-mail: studioconsulenze2010@gmail.com